

4. TENGELYEK

A tengely forgó gépalkatrészeket hord, amelynek feladata általában erőátadás és/vagy csavarónyomaték továbbítás tengelykapcsolón, szíjtárcsán fogaskeréken keresztül.

A tengely és a rászertelt géprészek egymáshoz képesti mozgás szerint megkülönböztetünk:


- ◆ forgó- vagy közlőtengelyt (a rászertelt alkatrészekkel együtt forog)
- ◆ álló- hordozótengelyt (a rászertelt forgó alkatrészekhez képest áll)

A tengelyek kialakításuk szerint lehetnek:


- ◆ egyenes tengelyek
 - sima (gyakorlatilag állandó keresztmetszetű)
 - vállas (lépcsős)
 - bütykös, excenteres
 - csőtengely
- ◆ görbített (könyökös) tengelyek
 - forgattyús
 - hajlékony (flexibilis)

A tengelyek igénybevétele szerint lehetnek:

- ◆ csak hajlításra igénybevett (általában álló tengelyek)
- ◆ csak csavarásra igénybevett (gépkocsik kardán tengelye)
- ◆ hajlítás és csavarásra igénybevett (összetett igénybevétel)



4-1. ábra. Egyenes tengelyek. a) vállas tengely, b) sima tengely



4-2. ábra. Forgattyús tengely

A tengelyek szerkezeti anyaga leggyakrabban acél (szénacél, ötvözött acél) vagy öntöttvas (pl. görbített forgattyús tengely vagy csőtengely).


4.1. Egyenes tengelyek méretezése és ellenőrzése

A tengelyek méretezése több lépésben történik:


1. Vázlat készítés, hosszirányú méretek közelítő meghatározása.
2. Tengelyátmérők szakaszonkénti számítása vagy becslése
3. Tengely végleges kialakítása (hornyok, vállak stb.)
4. Tengely ellenőrzése kifáradásra, rugalmas alakváltozásra, kritikus fordulatszámra.
5. Az alkatészrajz végleges elkészítése.

4.1.1. Tengelyek terhelése és igénybevétele

A tengelyek terhelései a rájuk szerelt forgó alkatrészekről származnak. Lehetnek erők, erőpárok (nyomatékok), a forgórészek súlya és a kiegyensúlyozatlanságból eredő tehetetlenségi erők. A terhelő (aktív) erők térbeli erőrendszert képeznek és a forgórészek és tengely érintkezési felületén („agy”) hatnak a tengelyre. A számítás egyszerűsítése végett ezeket koncentrált erőknek tekintjük, amelyek hatáspontja az agy, illetve a csapágy közepén helyezkedik el.



4-3. ábra. Tengely terhelése és az igénybevételei ábrák axonometrikus ábrázolása.



4-4. ábra. Tengely terhelése és az igénybevételei ábrák síkbeli modelljei.

Az aktív erőktől származó terhelés a támaszokon (csapágyakon) keresztül adódik át a gépágnak, illetve alapszatnak.

Az igénybevételi ábrák felrajzolásánál a tengelyt kéttámaszú tartónak tekintjük. A térbeli erőket három, egymásra merőleges összetevőre bontjuk. A hajlítónyomatékot először két egymásra merőleges síkban határozzuk meg, majd ezekből kiszámoljuk az eredő nyomatékot. Ezt illusztrálja a 4-3 és a 4-4 ábrákon látható példa.

A hajlítónyomaték eredője:

$$M = \sqrt{M_x^2 + M_y^2}$$

A megfelelő tranzverzális erők eredői:





$$F_r = \sqrt{F_x^2 + F_y^2}$$

A csavarónyomaték a teljesítményből és a tengely fordulatszámából, ill. szögsebességéből

$$\text{számítható: } T = \frac{P}{\omega}$$

A legtöbb forgó tengely összetett igénybevételű (4-1. táblázat).

4-1. táblázat. Tengelyek igénybevétele

Igénybevétel	Feszültség	Feszültségeloszlás	A feszültség időbeni változása
Hajlítás	$\sigma_{hj} = \frac{M}{K}$		Forgó tengelyeknél mindig lengő.
Csavarás	$\tau_{cs} = \frac{T}{K_p}$		Legtöbb esetben lüktető, de kivételesen lengő is előfordulhat.
Húzás vagy nyomás	$\sigma_{h-ny} = \frac{F_a}{A}$		Lüktető, ritkán lengő.
Nyírás	$\tau_{ny} = \frac{F_T}{A}$		Lüktető, ritkán lengő.

A nyírófeszültség, valamint a húzó- vagy nyomófeszültség rendszerint elhanyagolható a hajlító- és csavarófeszültséghez viszonyítva.

4.1.2. Tengelyek méretezése

A hajlításból és csavarásból eredő összetett feszültséget redukált feszültséggel helyettesítve, fölírható:

$$\sigma_{red} = \sqrt{\sigma_{hj}^2 + \left(\frac{\sigma_{D(-1)}}{\tau_{D(0)}} \cdot \tau_{cs}\right)^2} \leq \sigma_{meg}$$

A redukált feszültség kifejezhető a redukált nyomatékkal is:

$$\sigma_{red} = \frac{M_{red}}{K} \leq \sigma_{meg}$$

ahol a redukált nyomaték: $M_{red} = \sqrt{M_{hj}^2 + \left(\frac{\sigma_{D(-1)}}{2 \cdot \tau_{D(0)}} \cdot T_{cs}\right)^2}$.

Ahol:

$\sigma_{D(-1)}$ a tengely anyagának próbapálcán mért kifáradási határa hajlításra, lengő terhelésnél (segédlet, 6. táblázat).

$\tau_{D(0)}$ a tengely anyagának próbapálcán mért kifáradási határa csavarásra, lüktető terhelésnél (segédlet, 6. táblázat).

A keresztmetszeti tényező kör keresztmetszetre: $K = \frac{d^3 \cdot \pi}{32} \approx 0,1 \cdot d^3$

Ezt behelyettesítve, egy-egy tengelyszakasz átmérője kiszámítható:

$$d = \sqrt[3]{\frac{10 \cdot M_{red}}{\sigma_{meg}}}$$

A megengedett feszültség: $\sigma_{meg} = \frac{\sigma_{D(-1)}}{s}$

Ahol:

$s=3 \dots 5$ biztonsági tényező (a viszonylag nagy értékkel a feszültséggyűjtő hatást vesszük figyelembe).

A tiszta csavaró igénybevételnek kitett tengelyek, illetve tengelyszakaszok átmérői:

$$\tau_{cs} = \frac{T}{K_p} \leq \tau_{meg} \quad \text{ahol} \quad K_p = \frac{d^3 \cdot \pi}{16} \approx 0,2 \cdot d^3$$


$$\tau_{meg} = \frac{T}{0,2 \cdot d^3} \quad \text{innen} \quad d = \sqrt[3]{\frac{5 \cdot T}{\tau_{meg}}}$$

A megengedett csavaró feszültség: $\tau_{meg} = \frac{\tau_D}{s}$

A biztonsági tényező értékére a számításoknak ebben a szakaszában viszonylag nagy értéket kell választani ($s=10$)

4.1.3. A tengely kialakítása és a feszültséggyűjtő hatás

A tengelyszakaszok átmérőinek meghatározása után kerül sor a tengely megszerkesztésére, minek után pontos értékeket kapunk az előzőleg csak megbecsült hossz méretekre, pontosítjuk a különböző átmérőjű szakaszok átmeneti formáit, a tengelyre szerelendő alkatrészek rögzítési módját (hornyok, furatok, bemetszések stb.). A tengelykeresztmetszet hirtelen változása minden esetben feszültséggyűjtő (növelő) hatást idéz elő. Az előzőekben adott képletek segítségével számított feszültségértékek a sima, állandó keresztmetszetű rudak esetében érvényesek.



4-5 ábra. Feszültséggyűjtő hatás

A valóságban viszont a tengelyek alakja legtöbbször összetett, több keresztmetszet változással (különböző váll kialakítások, furatok, hornyok stb.).

Az ilyen helyeken a feszültség nagysága és eloszlása jelentősen különbözik azoktól az értékektől, amelyek ott jelentkeznek, ahol semmilyen keresztmetszet-változás nincs.

A számított névleges feszültség σ , illetve τ értékéből kiindulva, a keresztmetszetben jelentkező legnagyobb feszültség értéke:

$$\sigma_{\max} = \alpha_k \sigma, \text{ illetve } \tau_{\max} = \alpha_k \tau,$$

ahol $\alpha_k = \frac{\sigma_{\max}}{\sigma}$ - a feszültségtorlódás alaktényezője

Az alaktényező értéke kizárólag az alkatrész geometriai jellemzőitől függ (a nagyobb és a kisebb keresztmetszet méretviszonya, az átmenet lekerekítési rádiusza stb.). Minél nagyobb a keresztmetszet hirtelen változása, a feszültségtorlódás annál kifejezettebb. A fokozatos keresztmetszet változás (átmenet) kisebb mértékű feszültségkoncentrációt eredményez (pl. nagyobb átmeneti sugár alkalmazása).


Az alaktényező számszerű értékeit diagramokból vagy táblázatokból kell kiolvasni egy-egy jellemző alakváltozáshoz és igénybevételhez (segédlet, 6. ábra). Megállapítható viszont, hogy nem minden anyag egyformán érzékeny a feszültséggyűjtő hatásra és emiatt figyelembe kell venni az anyagminőséget is. A gyakorlatban szilárdsági számításoknál az ún. **gátlástényező** β_k használatos, amely az anyag tulajdonságait is figyelembe veszi. Így a legnagyobb feszültség értéke (4-6. ábra):

$$\sigma_{\max} = \beta_k \sigma$$

A gátlástényező β_k értéke kisebb mint a feszültséggyűjtő hatás alaktényező α_k értéke és a következő képlettel számítandó:

$$\beta_k = (\alpha_k - 1) \eta_k + 1$$

ahol: η_k -érzékenységi tényező (anyagfajtától függő). Ennek értékeit a segédletben található 5. ábrán lévő diagramról lehet leolvasni.




4-6 ábra. Gátlástényező

A fentiek értelmében a tengelyek kialakításánál ügyelni kell a következő irányelvek betartására:


- Kerülni kell a többszörös feszültséggyűjtő hatást a tengely azonos részén (pl. tengelyváll és reteszhorony)
- Lehetőség szerint törekedni kell, hogy a tengelyre szerelendő alkatrészek méretei és a támaszok (csapágyak) közötti távolság minél kisebb legyen.
- Lépcsős tengelyek esetében az átmérők viszonya $D/d \cong 1,25 \dots 1,3$ körül legyen és az átmenet lekerekítési sugara $r \cong d/20 \dots d/16$ legyen (4-7a. ábra).

- Ha a lépcsőnek, ill. tengelyvállnak nincs axiális terhelése, akkor az átmenetet két sugárral alakítsuk ki ($r_1 \cong d/20$; $r_2 \cong d/5$), így jelentősen csökkenthető a feszültséggyűjtő hatás (4-7b. ábra).



4-7. ábra. Lépcsős tengelyek átmenetei.

- A köszörült felületeknél az átmenetet korongkifutó-horonnyal kell ellátni. Legtöbbször csak a hengeres felületet kell köszörülni és ilyenkor a DIN 509 szerinti E alakú átmenetet alkalmazzuk. Amikor a vállat is köszörülni kell, akkor DIN 509 szerinti F alakot használjuk (lásd a segédlet 2. táblázatát).
- A váll nélküli átmérváltozást kúpos és tóruszos átmenettel ($R=d/5$) alakítsuk ki, így a feszültséggyűjtő hatás jelentősen csökkenthető (4-8a. ábra).
- Tengelyirányú rögzítéshez csak a tengelyvégeken használunk biztosító gyűrűt, mert a horony feszültséggyűjtő hatás forrása (4-8b. ábra).
- A reteszhorony mindig rövidebb legyen az agynál (4-8b. ábra). Ezáltal a távtartó perselyek szerelése nem okoz gondot méreteltérés esetén sem.



4-8. ábra. Lépcsős tengelyek átmenetei.

4.1.4. Tengelyek szilárdsági ellenőrzése

A forgó tengely tipikus fárasztó igénybevételt szenved, ezért a biztonsági tényezőt (S_D) kifáradásra kell meghatározni a veszélyes keresztmetszetekben. A tengely részletes geometriai jellemzőinek ismeretében pontosan kiszámíthatók az egyes veszélyes keresztmetszetekben ébredő feszültségek. Ezt kell összehasonlítani a tengely kifáradási határértékével.

Arra az esetre, ha a tengely igénybevétele hajlítás (lengő) és csavarás (lűktető) a fáradásos töréssel szembeni biztonsági tényezők a következő képletekkel határozhatók meg:

- Hajlítás
$$S_{Dhj} = \frac{\sigma_{D(-)} \cdot \xi_1 \cdot \xi_2 \cdot \xi_3}{\beta_{khj} \cdot \sigma_{hj}}$$
- Csavarás
$$S_{Dcs} = \frac{\tau_{D(0)} \cdot \xi_1 \cdot \xi_2 \cdot \xi_3}{\beta_{kcs} \cdot \tau_{cs}}$$

Ahol:

$\sigma_{D(-)}$ a tengely anyagának próbapalcán mért kifáradási határa hajlításra, lengő terhelésnél

$\tau_{D(0)}$ a tengely anyagának próbapálcán mért kifáradási határa csavarásra, lüktető terhelésnél
 $\xi_1 < 1$ mérettényező (értékei a segédletben található),
 $\xi_2 < 1$ megmunkálási tényező
 ξ_3 felületi rétegállapot tényező ($\xi_3 > 1$ abban az esetben, ha valamilyen a felületi réteget javító kezelést alkalmaztunk, $\xi_3 = 1$, ha ilyen kezelés nem történt)
 β_{khj} gátlástényező hajlításra
 β_{kcs} gátlástényező csavarásra

Az összegzett biztonsági tényező:


$$S_D = \frac{S_{Dhj} \cdot S_{Dcs}}{\sqrt{S_{Dhj}^2 + S_{Dcs}^2}}$$

A biztonsági tényező fárasztó igénybevételnél $S_D = 1,5 \dots 2$ kell, hogy legyen.

4.1.5. Tengelyek kritikus fordulatszámjai

A nagyfordulatszámú tengelyeknél (1500 min^{-1} felett) a tengely saját tömege és a tengelyre szerelt alkatrészek tömegei centrifugális erőt idéznek elő, ha a súlypontjuk nem esik pontosan a forgástengelyre. A gyakorlatban még gondos kiegyensúlyozás mellett sem lehet elérni azt, hogy a tengely súlypontja abszolút pontosan egybeessen a forgástengellyel. Ezért a legkisebb excentricitás is hajlító lengést idéz elő.

A hajlító lengések keletkezésének jelenségét vizsgáljuk meg egy sima tengely esetére amelyen m tömegű tárcsa helyezkedik el (4-8. ábra), ennek S súlypontja az e excentricitásnak megfelelő távolságra helyezkedik el a forgástengelytől. A tengely saját tömegét elhanyagoljuk. A tengely ω szögsebességgel történő forgásánál, az F_c centrifugális erő hatására a tengely y nagyságú rugalmas behajlása lép fel. Ez a rugalmas behajlás egy F_r visszahúzó rugóerőt idéz elő, amely egyensúlyban lesz a centrifugális erővel.



4-8. ábra. A tengely hajlító lengése. a) nyugalmi állapot; b) forgás közben

A centrifugális erő értéke felírható, mint

$$F_c = m \cdot (e + y) \cdot \omega^2$$

A rugóerő pedig

$$F_r = c_{hj} \cdot y$$

ahol c_{hj} a rugómerevség (egységnyi behajlást létrehozó erő) N/mm –ben.

Az $F_r = F_c$ egyenletből következnek:

$$c_{hj} \cdot y = m \cdot (e + y) \cdot \omega^2, \quad \text{illetve} \quad y = \frac{m \cdot \omega^2}{c_{hj} - m \cdot \omega^2} \cdot e$$




Látható, hogy az y behajlás értéke az e excentricitás mellett az ω szögsebességtől függ. Elméletileg y értéke végtelenül nagy lesz, amikor a nevezőben szereplő kifejezés értéke nulla lesz. Azt az ω_k szögsebesség értéket, amelynél a nevezőben szereplő kifejezés értéke nulla, kritikus szögsebességnek-, ill. az annak megfelelő fordulatszámot kritikus fordulatszámunk nevezük.

$$c_{hj} - m \cdot \omega_k^2 = 0 \quad \text{illetve} \quad \omega_k = \sqrt{\frac{c_{hj}}{m}}$$

Nem szorul bővebb magyarázatra, hogy az $n_{\bar{u}}$ üzemi fordulatszám nem közelítheti meg az n_k kritikus fordulatszámot, mert ez a csapágyak és a tengely időelőtti tönkremeneteléhez vezet. Az is könnyen belátható, hogy a kritikusnál nagyobb fordulatszám a lengések megszűnéséhez vezet, viszont ügyelni kell arra, hogy a kritikus tartományon történő áthaladás megfelelő gyorsasággal történjen, ui. a nagy lengés amplitúdók kialakulása bizonyos időt igényel. Célszerű az $1,3 \cdot n_k > n_{\bar{u}} > 0,7 \cdot n_k$ megtartása.

A c_{hj} hajlító rugómerevség értéke annál nagyobb minél merevebb a tengely, azaz növelhető az átmérő növelésével és a hosszmeérek csökkentésével ill. a csapágyazás helyének célszerű megválasztásával. A jellemző elrendezések és a számításához használatos képletek a 4-2. táblázatban találhatók.

4-2. táblázat. Tengelyek hajlító rugómerevsége

Elrendezés	Képlet
	$c_{hj} = \frac{3 \cdot E \cdot I \cdot l}{a^2 \cdot b^2}$
	$c_{hj} = \frac{48 \cdot E \cdot I}{l^3}$
	$c_{hj} = \frac{3 \cdot E \cdot I}{a^2 \cdot (a + l)}$

Példa:

Egy sima, $d=40$ mm átmérőjű, képzeletben tömegnélküli tengelyen egy $m=29,6$ kg tömegű tárcsa ($D=400$ mm, $b=30$ mm) helyezkedik el szimmetrikusan a csapágyak között. A csapágyak távolsága $l=600$ mm. A tengely anyagának rugalmassági modulusa $E=2,05 \cdot 10^5$ N/mm².

A másodrendű nyomaték

$$I = \frac{\pi \cdot d^4}{64} = \frac{\pi \cdot 40^4}{64} = 12,57 \cdot 10^4 \text{ mm}^4$$

A 4-2. táblázat szerint

$$c_{hj} = \frac{48 \cdot E \cdot I}{l^3} = \frac{48 \cdot 2,05 \cdot 10^5 \cdot 12,57 \cdot 10^4}{600^3} = 5730 \text{ N/mm},$$

$$\omega_k = \sqrt{\frac{c_{hj}}{m}} = \sqrt{\frac{5730}{29,6 \cdot 10^{-3}}} = 440 \text{ s}^{-1},$$

$$n_k = \frac{60}{2 \cdot \pi} \cdot \omega_k = 4200 \text{ min}^{-1}$$

Ha a tengely saját tömegét is figyelembe vesszük, a probléma összetettebbé válik. Egy sima, saját súlyával terhelt tengely lengésvizsgálatából kiderül, hogy több kritikus fordulatszáma is van. Így beszélhetünk elsőrendű kritikus fordulatszámról, amelynek legkisebb az értéke, majd másodrendű-, harmadrendű-, stb. kritikus fordulatszámokról. Mivel a másodrendű kritikus fordulatszám értéke többszöröse az elsőrendű kritikus fordulatszám értékének, a gyakorlatban legtöbbször elegendő az elsőrendű kritikus fordulatszámot meghatározni. A lengéstanban alkalmazott parciális differenciálegyenletek megoldásával az elsőrendű kritikus szögsebességet adó képlethez jutunk

$$\omega_{k1} = \frac{\pi^2}{l^2} \sqrt{\frac{E \cdot I}{\rho \cdot A}},$$

ha behelyettesítjük a

$$I = \frac{\pi \cdot d^4}{64}, \quad A = \frac{\pi \cdot d^2}{4}$$

$$\omega_{k1} = \frac{d}{l^2} \frac{\pi^2}{4} \sqrt{\frac{E}{\rho}}.$$

Példa:

Meg kell határozni egy sima acéltengely elsőrendű kritikus fordulatszámát.

Ismertek a következő adatok: $d=40$ mm, $l=600$ mm, $E=2,05 \cdot 10^5$ N/mm² és az anyagsűrűség $\rho=7,85$ kg/dm³ $=7,85 \cdot 10^{-9}$ Ns²/mm⁴.

A fenti képlet alkalmazásával

$$\omega_{k1} = \frac{d}{l^2} \frac{\pi^2}{4} \sqrt{\frac{E}{\rho}} = \frac{40}{600^2} \frac{\pi^2}{4} \sqrt{\frac{2,05 \cdot 10^5}{7,85 \cdot 10^{-9}}} = 1400 \text{ s}^{-1}$$

$$n_{k1} = \frac{60}{2 \cdot \pi} \cdot \omega_{k1} = 13400 \text{ min}^{-1}.$$

A gyakorlatban a tengely saját tömegét is és a ráhelyezett alkatrészek tömegét is figyelembe kell venni. Ebben az esetben az előző két eset egybevetéséből kell meghatározni a kritikus

fordulatszámokat. A feladat viszonylag jó közelítéssel megoldható Dunkerley empirikus képletével:

$$\frac{1}{\omega_k^2} = \frac{1}{\omega_{k1}^2} + \frac{1}{\omega_{kA}^2} + \frac{1}{\omega_{kB}^2} + \frac{1}{\omega_{kC}^2} + \dots$$

ahol ω_{k1} a sima tengely kritikus szögsebessége (sajátértéke)

ω_{kA} , ω_{kB} , ω_{kC} a tengelyre szerelt alkatrészek egyenkénti kritikus szögsebessége.

A Dunkerley képlettel kapott sajátértékek körülbelül 4 %-kal alacsonyabbak az egzakt módszerekkel kapott értékeknél.