




Gyártási eljárások / öntöttvas és sziszállyosodás



Grafit er: rendkívül liss szilárdszág ($100 \frac{N}{mm^2}$ a szarítási szilárdszága, ÖV 100)

Ferrites gr öv: pl. lemezes elemek, padlók, lefolyóvíz, alvafedél


F+P gr öv: feldoboz, nagyobb ingerbevitelt elvezető gyártástrésszel, szivattyúk, armatúrák, dölgzavarak emelkedés

P gr. öv: legmagasabb szilárdszágúak, nagy "tethermese" öntődugó pl. motorblokk

09.23.

Flöädás

Vassütörzses
~~Azot~~ nem egységes
sziszállyosodás



Perlites átalakulás.
Egyensúlyi hüte's /
Bainites átalakulás


Martensites átalakulás

- a hüte'si sebesség változásával a ferrit-perlit arány is változik
- a hüte'si seb. változásával többek közt a proeutectoidos ferrit vagy a proeutectoidos cementit szintje is.
- a hüte'si sebesség változásával, változik a perlit lemezeinek mérete is. Egyensúlyi hüte's esetén durva lemezes perlit jön létre, gyorsabb hüte'snél a perlit lemezei vékonyodnak


→ Durvamentezes perlit: egyensúlyi lehüte's esetén van idő arra, hogy hialakuljan a Fe_3C lemez
→ Gyorsabb hüte's: több br. ⑤ Csírás, lassú diffúció \Rightarrow vékony lemez

gr- δ átalakulás beindulása

- Ha $T_{fém}/T_{ind} \approx T_A$ $\rightarrow \infty$ idő után indul el az átalakulás.
- Ha $T_{ind} < T_A$ \rightarrow a folyamat begyorsul.
- ΔT fülkütésnél a KK (Bristalagosodási Sebesége) előre növekszik.
- Egyre több kr. csíra jön létre.
- Bizonyos lappangási idő után a folyamat beindul.
- Meghatározó a diffúzió hatása az átalakulásnak.



Neotermeás átalakulási diagrammok alvási sora



Perlitös átalakulás:


- × bonyoltszerű!
- × átalakulás menetisége "idő függő"



(K + Fe₃C Csíra)

Bainites átalakulás:

- × bonyoltszerű!
- × átalakulás menetisége "idő függő"






(K + Fe₃C Korong)

Ferrit csíra

* bainit + perlit : vegyes szövet, ezek mind alacsonyabb salárdúságúak, mint a homogén szövetsétek

Bs - Bainit start ; Bf - Bainit finish

Martenzites átalakulás








A besorolt C-atomok a kristályfani síkbanat körüljáróján, ezért nem kerülnek osztályba el egymáson. Ezért leányú és nedeg a martenzites szövet.

Ha minden lehetséges helyen C lenne \rightarrow 17,7 % lenne az acél C-tartalma. Ez pontosan minden 8. helyen van C-atom.

Martenzites átalakulás jellemzői:

1. diffúziómentes átalakulás
2. egyfázisú szövetből egyfázisú szövetet lépődik, lehűtőn nem bontható termékek
3. az átalakulás megszülege $\xrightarrow{\text{hűtő}}$ függő



Akár több drága keveréktől is megkárotható az ausztenites állapot.

Lissé ötvözött acélra jellemző i. a. d.


erősen ötvözött acélra jellemző i. a. d.

min 5% ötv.


P.: ötvözött acél jeleneti legelőször a hőmérsékleten.

Feladat: C-görbe simulációja ei elmenes, bővel megrajzolni (zeit-Temperatur-Konvertions-Schemabild)

A martensit morfológiája (leírás)



Tüs martensit: Különböző, de meghatározott orientációjú martensit tükeből tartományából áll a szövetelem.




Elöállás

03.50.

Folyamatos hűtésre érvényes
átláthatósási diagramok
rajzolása, olvasása

Ötvözeten ácélra jellemző diagram:



Pajzolás menete:

- 3 jellemző hűtésgörbét megrajzolni (lassú, közepes, gyors)
- befeljű Görbe megrajzolása, ráillesztve a lehűlései vonalra (közepes / gyors)
- Ms rajzolása: vizszintes, idő nélküli megtérít.
- bainites mezőt horzállítva jük a gyors lehűlései vonalhoz
- A₃, -her húzzuk perlites mezőt, ferrites mezőt (alakjuk sok felé lehet)

Jellemző lehűlési görbek:

- ① nyugvó levegőn: ferrit, perlit % leolvasható, legkisebb keménysegi állapot
- ② előzőel gyorsabb léghűtések
- ④ pl. olajhűtések, a szünet megyisége leolvasható, megjelenik a martenzit is, de minden van valamennyi ausztenit.
- ⑤ tömeiben már martenses, edrett szünet
- ⑥ Visszahal gyorsabb hűtések → teljesen edrett 95%-felett

Hüteši sebessegek:

- Felső Kr. hüteši sebesseg: $v_{krit}^{\text{felső}} = \frac{T_{aus} - 500^\circ\text{C}}{t_f} [\text{°C/s}]$

Ha ennel gyorsabban hütiök csak martenzites szövetet kapok (maradék austenit lehet)


- Alsó Kr. hüteši sebesseg: $v_{krit}^{\text{alsó}} = \frac{T_{aus} - 500^\circ\text{C}}{t_p} [\text{°C/s}]$

Ha ennel gyorsabban hütiök, a szövetben megjelenik a martenzit. Tehát, ha (ezek) martenzit mentes szövetet szeretnék, ennel lassabban kell hüteni.


- Ferrit kiválaš Kr. hüteši sebesseg: $v_{krit}^{\text{ferrit}} = \frac{T_{aus} - 500^\circ\text{C}}{t_f} [\text{°C/s}]$

Ferrit hajlamos alacsony höm.-en (\rightarrow elnödegedésre), ha ferrit mentes szövetet szeretnék, akkor ennel gyorsabban kell hüteni.


Görbék alakja, helyzete:



Szemencséret változása δ-γ-α átalakulás kor




Hüteši esetén
(lassú)



Kiindulási szövet bármilyen lehet, ha átalakítjuk austenitét, ás höm-fellett végfelerősítő finom szemcséket kapunk.

Hüte's esetén:
(gyors)



Szenesedurulás tényezői:

- elérő hőmérséklet
- hőtartási "idő" /minél több, amikor nagyobb a szenesedurulás/

Felhőtérkör:

- legfinomabb szeneseménytű austenit a "grain" alsó régióiban jön létre.
- tovább hőtve a szenes méréte növekszik ↴
- a szenesedurulást a hőtartási "idő" is meghatározza

Visszahütekör:

- Ha az austenit bainolásternekkel alkulat \Rightarrow több kristálycsír jön létre
↳ austenitnél finomabb f+P jön létre.
- Ha az austenitból martensit jön létre \Rightarrow az eredeti szeneseményt megmarad

A durvaszenesések martensit szedvérőlőn, elérő edzésnél gondosan kell megrakni a hőfokot!

Acél és edzésének és megerősítésének



metallgráfiai alapjai

Ha a hüte's sebessége $> \frac{\text{felől}}{\text{Vonit}}$ \Rightarrow martensites szövet

$500-700\%$ hüte's sebesség nelkülön érhető el

ha a szövet legalább 50% martensitet tartalmaz \Rightarrow edzett teljesen edzett acél \Rightarrow legalább 95% martensit

Edzéssel elérhető kenetiségek:




Megeresztés: Megeresztés célja a káros feszültségek csökkenése, melynek során a szövetcsereket egyszerűbb állapotba (tartozék) változtatják.

Megeresztés I lépcsője: $T < 150^\circ\text{C}$

- Höföl emelkedésével Fe_{12}C_5 ($\text{Fe}_{2.4}\text{C}$) összetételű E karbid alakul ki \Rightarrow kemény
- A martenzit C-tartalma csökken \Rightarrow lágyító hatású
- A bivalzált E karbid keményisége ellenügyre a C tartalosa okozta keményiségi csökkenést.
- Lényegi keményiségi változás nincs, de a káros tűfeszültség csökken !!!


Megeresztés II lépcsője: $150 < T < 280^\circ\text{C}$ (Ms)



- E karbid továbbra is kialakul \Rightarrow keményiségi növekedés
- E karbid egy része Fe_3C gömbölké alakul \Rightarrow keményiségi csökkenés
- Amennyiben volt sok austenit, akkor a maradék austenitból bainitikus alakulhat \Rightarrow keményiségi növekedés lehet létre

Megeresztés III lépcsője: $280^\circ\text{C} (\text{Ms}) < T < \text{A}_1$

- E karbid \rightarrow Fe_3C gömbölké alakul (arösszes)
- Ókkor a martenzit elvészítve a C tartalmait, K rácsei ferritikus alakul
- Szferoidit (gömbszem) \Rightarrow legszivárosabb szövet (keményítéssel erheto el)



Amennyiben volt maradék austenit a szövetben, megeresztés II lépcsőjénél bainitikus alakulhat. Ez hozzájár a keményiségi növekedést.